



DELTA PLUS



EN420 / EN388 / EN407

BATCH NUMBER :
ES

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC La Peyrolière
84405 APT Cedex - France

www.delplus.eu

Nom et adresse des Laboratoires notifiés / Notified Body address & name :

n°0075 - C.T.C. Centre Technique Cuir, Chaussure, Maroquinerie

Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENEL - 69367 LYON Cedex 07 - France

FR

Gants de protection contre les risques thermiques

conformes aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales des normes EN420:2003+A1 :2009 & EN388:2003 & EN407:2004

COMPOSITION (Per référence):

KCA15(DP) gant Kevlar® anti-chaleur 250°C manchette croûte 15 cm

9

KPG10(DP) gant Kevlar® anti-chaleur 250°C - poignet bord-côte 10 cm

9

INSTRUCTIONS D'EMPLOI:

Gants de protection contre les risques mécaniques & thermiques pour une protection contre la flamme, la chaleur de contact, la chaleur convective, les petites projections de métal en fusion. Pour un usage en milieu sec

LIMITES D'UTILISATION :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessous. Ces gants ne contiennent pas de substance connue comme étant cancérogène, ni toxiques, ni susceptibles de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire. "Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction (niveau 3) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

INSTRUCTION DE STOCKAGE :

Stockez au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

INSTRUCTION DE NETTOYAGE & D'ENTRETIEN :

Le nettoyage est sous la responsabilité de l'utilisateur et les niveaux de performance ne sont pas garantis après nettoyage. Lavage à température maximale de 40°C. Pas de repassage. Les rayons UV changent l'aspect naturel jaune d'un KEVLAR®, rendant la fibre légèrement plus tenu. Bien que cette altération de couleur n'affecte rien les propriétés du gant, il est recommandé de conserver ce gant à l'abri de la lumière et des rayons UV pour des raisons esthétiques.

PERFORMANCES :

Voir tableau ci-joint, les niveaux sont obtenus sur la paume des gants (norme EN388) et sur le gant entier toutes couches comprises (norme EN407). Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). X: indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X: indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériel.

Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, due à l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc...

(A) L'abrasion (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à l'usure

(B) La coupe (de 0 à 5): Aptitude du gant à résister à la coupe par tranchage

(C) La déchirure (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à la déchirure*

(D) La perforation (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à la perforation

(E) La dextérité (de 0 à 5): Aptitude manuelle à accomplir une tâche (épelne)

(F) Comportement au feu (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à la flamme

(G) Chaleur de contact (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister à des contacts de 100°C (Niveau 1) / 250°C (Niveau 2) / 350°C (Niveau 3) / 500°C (Niveau 4)

(H) Chaleur convective (de 0 à 4): Aptitude du gant à la chaleur convective

(I) Chaleur radiante (de 0 à 4): Aptitude du gant à la chaleur radiante

(J) Petites projections (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister aux petites particules de métal liquide

(K) Grosses projections (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister aux grosses projections de métal liquide (Fer à 1400°C)

(L) Froid Convectif (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister au froid convectif

(M) Froid de Contact (de 0 à 4): Aptitude du gant à résister au froid de contact

(N) Imperméabilité à l'eau (0 ou 1): Aptitude du gant à résister à la pénétration à l'eau

EN Protective gloves against thermal risks

Compliant with the essential requirements of Directive 89/686/CEE

and the general requirement of standards EN420:2003+A1 :2009 & EN388:2003 & EN407:2004

COMPOSITION (Per reference):

KCA15(DP) 250°C heat resistant kevlar® glove with 15 cm cowhide cuff

9

KPG10(DP) 250°C heat resistant Kevlar® glove - 10 cm ribbed cuff

9

INSTRUCTIONS FOR USE:

Protective gloves against mechanical and thermal risks for protection against flame, contact heat, convective heat, small projections of molten metal. For use in dry environments.

USAGE LIMITS:

Do not use other than for the purpose defined in the instructions for use below. These gloves do not contain any substances known to be carcinogenic or toxic, nor likely to cause allergies to the sensitive people. Ensure your gloves are intact before and during its use and replace if necessary. * We draw users' attention on the fact that this glove being highly resistant to traction (level 3), it must not be used when there is a risk of being snatched by machine moving parts.

STORAGE INSTRUCTIONS:

Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:

Cleaning operation is under user's responsibility and performance levels are not guaranteed after cleaning. Maximum washing temperature: 40°C. Do not iron. UV rays change the gold yellow natural aspect of KEVLAR®, making the fibre slightly dull. Although this colour alteration does not compromise glove properties, it is recommended to keep this glove away from light and UV rays for aesthetic reasons.

PERFORMANCES:

See attached table, the levels are obtained on the palm of the gloves (for standard EN388) and on the whole glove all layers included (for standard EN407). They are in increasing levels of performance (from 0 to 4 or 5). 0 indicates that the glove has a lower performance level than the minimum for the individual hazard given. X: indicates that the glove has not been subjected to testing or the test method is not suitable due to the design of the gloves or the material.

The higher the performance, the greater the ability of the glove to withstand the associated risk. Performance levels are based on the results of laboratory tests, which do not necessarily reflect real conditions in the workplace, due to the influence of the other various factors such as the temperature, the abrasion, the dissipation...

(A) Abrasion (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand wear

(B) Cutting (from 0 to 5): Ability of the glove to withstand cutting

(C) Tearing (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand tearing

(D) Puncture (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand puncture

(E) Dexterity (from 0 to 5): Manual ability to accomplish a task.

(F) Fire resistance (from 0 to 4): Ability of the glove to resist a flame

(G) Contact heat (from 0 to 4): Ability of the glove to resist direct contact with parts at 100°C, 250°C, 350°C or 500°C

(H) Convective heat (from 0 to 4): Ability of the glove to resist convective heat

(I) Radiant heat (from 0 to 4): Ability of the glove to resist radiant heat

(J) Small projections (from 0 to 4): Ability of the glove to resist small liquid metal particles

(K) Large projections (from 0 to 4): Ability of the glove to resist large projections of molten metal (Iron at 1400°C)

(L) Convective Cold (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand convective cold

(M) Contact Cold (from 0 to 4): Ability of the glove to withstand contact cold

(N) Waterproof (0 or 1): Ability of the glove to withstand water penetration

DE Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Gemäß den wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG und den allgemeinen Anforderungen der Normen EN420:2003+A1 :2009 & EN388:2003 & EN407:2004

ZUSAMMENSETZUNG (Nach Art.-Nr.):

KCA15(DP) Hitzefester Kevlar®-Handschuh 250 °. Manschette aus Borkleider 15 cm

9

KPG10(DP) Hitzefester Kevlar®-Handschuh 250 ° - mit Strickband 10 cm

9

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:

Schutzhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken zum Schutz vor Flammen, konvektiver Hitze und kleinen Spritzern von flüssigem Metall. Für Gebrauch in trockener Umgebung.

EINSCHRÄNKUNGEN IM GEbraUCH:

Den Schutzhandschuh nicht für andere als die in den nachfolgenden Hinweisen zur Anwendung aufgeführten Zwecke verwenden. Nicht für andere Zwecke als die in den Gebrauchsanweisungen genannten verwenden. Dieses Schutzhandschuh enthält weder Stoffe, die als krebserregend bekannt sind, als Giftoffiz oder als allergen für anfällige Personen. Den Handschuh müssen vor und während der Verwendung unbeschädigt sein. Wenn notwendig, müssen sie ersetzt werden. "Wir lenken die Aufmerksamkeit der Benutzer auf die Tatsache, daß dieser Handschuh, der sehr widerstandsfähig bei Antrieb ist (Klasse 3), nicht benutzt werden darf, wenn ein Erhaschrisiko durch bewegenden Maschinen besteht."

HINWEISE ZUR AUFWEHRAUHRUNG:

Die Reinigung liegt in der Verantwortung des Anwenders und die Leistungsanforderungen sind nach der Reinigung nicht mehr im Garantieumfang enthalten. Bei einer maximalen Temperatur von 40 ° waschen. Nicht bügeln. UV-Strahlen ändern das natürliche, goldgelbe Aussehen des KEVLAR® und lassen die Faser leicht verblasen. Obgleich diese Farberänderung nicht die Eigenschaften des Handschuhs verändert, wird empfohlen, diesen Handschuh aus ästhetischen Gründen vor Licht und UV-Strahlen geschützt aufzubewahren.

HINWEISE ZU REINIGUNG UND PFLEGE:

Diese Art Schutzhandschuh bedarf keiner besonderen Pflege.

SCHUTZ:

Die Schutzklassen werden auf der Handfläche der Handschuhe (für die Norm EN388) und auf dem gesamten Handschuh einschließlich aller Seiten (für die Norm EN407) erreicht. Niveau 0 bietet den geringsten Schutz. Niveau 4 oder 5 den höchsten. O bedeutet, dass der Schutzhandschuh ein noch geringeres Schutzniveau als das für eine individuell gegebene Gefahr erlaubt. X bedeutet, dass der Schutzhandschuh entweder keinerlei Tests unterzogen wurde oder dass das Testverfahren aufgrund des Handschuhbaus oder der Materialien nicht durchführbar scheint.

Je höher die Leistungsklasse ist, umso größer ist die Fähigkeit des Handschuhs, vor dem jeweiligen Risiko zu schützen. Die Leistungsklassen basieren auf Prüfergebnissen im Labor, die nicht notwendigerweise den realen Bedingungen am Arbeitsplatz entsprechen, wo verschiedene Faktoren, wie Temperatur, Verschleiß und Abnutzung usw. zusammenwirken.

(A) Abriss (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Verschleiß

(B) Schnitt (von 0 bis 5): Beständigkeit des Handschuhs gegen Schnitte

(C) Reiß (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Reißer

(D) Durchlöcherung (von 0 bis 4): Beständigkeit des Handschuhs gegen Durchlöcherung

(E) Bewegungsfreiraum (von 0 bis 5): Bewegungsfreiheit der Hand, um eine Aufgabe erfüllen zu können (Geschicklichkeit)

(F) Verhalten bei Feuer (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen Flammen

(G) Kontakthitze (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs bei direktem Kontakt mit Stücken von 100 °C, 250°C, 350°C oder 500 °C.

(H) Konvektive Hitze (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen konvektive Hitze

(I) Strahlungshitze (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen Strahlungshitze (abstrahlend)

(J) Kleine Spritzer (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegen kleine Spritzer flüssigen Metalls

(K) Große Spritzer (0 bis 4): Widerstandsfähigkeit gegen große Spritzer flüssigen Metalls (Eisen bei 1400°C)

(L) Konvektionskräfte (von 0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegenüber Konvektionskräften

(M) Kontaktkräfte (von 0 bis 4): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegenüber Kontaktkräften

(N) Wasserundurchlässigkeit (0 oder 1): Widerstandsfähigkeit des Handschuhs gegenüber dem Eindringen von Wasser

Guantes de protección contra riesgos térmicos

Conformes a las exigencias esenciales de la Directiva 89/686/CEE

y a las exigencias generales de las normas EN420:2003+A1 :2009 & EN388:2003 & EN407:2004

COMPOSICIÓN (Por referencia):

KCA15(DP) guante Kevlar® anti-calor 250°C punta capa 15 cm

9

KPG10(DP) guante Kevlar® anti-calor 250°C - muñeca elástico 10 cm

9

INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Guantes para protección contra riesgos mecánicos y térmicos para proteger contra llama, calor de contacto, calor convectivo, pequeñas proyecciones de metal en fusión. Para uso en medio seco.

LÍMITES DE APLICACIÓN:

No usar fuera de su campo de aplicación definido en las instrucciones de empleo señaladas más abajo. Estos guantes no contienen alguna sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alergias a personas sensibles. Cuide la integridad de sus guantes antes y durante el uso; reemplázalos si es necesario.

* Llamamos la atención del usuario en el hecho, de que este guante, aun ofreciendo una alta resistencia al desgarro (nivel 3), no deberá ser utilizado cuando exista peligro de ser atrapado por máquinas en movimiento.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la luz y del frío.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

La limpieza es responsabilidad del usuario y los niveles de rendimiento no están garantizados después de la limpieza.

Lavado a temperatura máxima de 40°C. No repasar. Los rayos UV cambian el aspecto natural amarillo oro del KEVLAR®, haciendo que la fibra se vuelva un poco más apagada. Aunque esta alteración de color no altera absolutamente ninguna propiedad del guante, se recomienda conservar el guante al resguardo de la luz y de los rayos UV por razones estéticas.

Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikám pro ochranu proti plameni, kontaktnímu teplu, konvekčnímu teplu, drobňom střikáním roztaveného kovu. Pro použití v suchém prostředí.

OMEZENÍ POUŽITÍ:

Nepoužívať nad rámcem jejich použití, který je definován v níže uvedeném návodu k použití. Tyto rukavice neobsahují látky, které byly rakovinotvorné či jedovaté. Před použitím a během něj obdržíte na celistvost rukavic, v případě potřeby je vyměňte. Styk s pokožkou může u citlivých osob vyvolat alergické reakce (přírodní latex, na okraji lemu manžet u některých rukavic). V tomto případě přestaňte rukavice používat a obrátěte se na lékaře. "Upozorňujeme uživatele na skutečnost, že rukavice vykazují velmi vysokou odolnost v tahu (úroveň 3) a nesmí být používány, jestliže hrozí riziko zahycení strojem v pohybu."

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ:

Rukavice skladujte v chladu, suchu, chráněném před mrazem a světlem v jejich původním obalu.

POKYNY PRO ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU:

Cíštení je výlučně na odpovídajícího uživatele. Po číslení nelze zanechat úrovně ochrany. Maximální teplota praní: 40°C. Nežehlete. Sluneční UV záření mění půrčený charakter zlaté žlutí kevlarových vláken (KEVLAR®), vláknou se stává postupně matnější. I když toto změna nemá žádný vliv na vlastnosti rukavic, přesto se doporučuje rukavice skladovat na místo chráněné před slunečními UV papryky z estetických důvodů.

VÝKONNOSTI:

Úrovňou jsou dosaženy na dlaních rukavic (po normu EN388) a na celé rukavici včetně všech vrstev (pro normu EN407).

Představují rozsah od nejméně (úroveň 0) až po nejvyšší výkonnost (úroveň 4 či 5). O udává, že rukavice má úroveň výkonnosti menší než je minimální úroveň pro dané individuální nebezpečí. X: udává, že rukavice nebyla podrobena testu nebo metodou testu neodpovídá tomu, jak byly rukavice či materiál koncipovány.

Čím výšší je kvalita rukavic, tím větší je schopnost odolávat souvisejícímu riziku. Úroveň kvality vychází z výsledků zkoušek v laboratoři, které neodrážejí nutné skutečné podmínky na pracovišti z důvodu vlivu různých jiných faktorů, jako například teplota, obrousání, poznezení, atd.

(A) Odolnost (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči odření

(B) Protržení (od 0 do 5): Rukavice jsou odolné vůči protržení materiálu způsobené řeznutím

(C) Roztržení (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči roztržení

(D) Perforace (od 0 do 4): Rukavice jsou odolné vůči perforaci

(E) Zručnost (od 0 do 5): Schopnost provádět manuální práce (obratnost)

(F) Chování v plameni (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat otevřenému ohni

(G) Kontaktní teplo (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat přímému kontaktu s díly teplotě 100 °C, 250 °C, 350 °C nebo 500 °C

(H) Konvekční teplo (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat konvekčnímu teplu

(I) Sálavé teplo (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat sálavému (výzraňenému) teplu

(J) Malé stríkaní (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat malým částečkám kapalného kovu

(K) Velké stríkaní (od 0 do 4): schopnost rukavic odolávat velkému stríkaní roztaveného kovu (železo při 1400°C)

(L) Konvekční chlad (od 0 do 4): Schopnost rukavic odolávat konvekčnímu chladu

(M) Kontaktní chlad (od 0 do 4): Schopnost rukavic odolávat kontaktnímu chladu

(N) Nepropustnost pro vodu (0 nebo 1): Schopnost rukavic odolávat pronikání vody

Mánuši de protectie împotriva riscurilor termice

Conformes cu exigentele principale ale Directivei 89/686/CEE și cu exigentele generale ale normelor EN420:2003+A1:2009 și EN388:2003 și EN407:2004

KOMPOZITIE (Prin referință):

KCA15(DP) mánuši Kevlar® rezistență la căldură până la 250°C, manșeta piele întoarsă 15 cm

KPG10(DP) mánuši Kevlar® rezistență la căldură până la 250°C - inchietață triicotată 10 cm

INDICAȚII DE FOLOSIRE:

Mánușii de protecție împotriva riscurilor mecanice și termice pentru a protecție împotriva flăcării, a căldurii de contact, a călduri convecției, a micilor proiecții de metal. Pentru a utiliza în mediu uscat.

LIMITE DE FOLOSIRE:

A nu se utilizează în același scop decât cele menționate în instrucțiunile de folosire de mai jos. Aceste mánușii nu conțin substanțe care sănăgăneze sau toxice. Asigurați-vă cu privire la integritatea mánușilor dvs. Înainte și în timpul utilizării și înlocuiri-le, dacă este necesar. Contactați cu pleeața poate provoca reacții alergice persoanelor sensibile (latex natural, în bordura exterioară a unuior mánușii), în acest caz, incetați imediat utilizarea și consultați un medic. "Le atraignă utilizatorilor atenția cu privire la faptul că mánușile care prezintă o rezistență foarte mare la tracnijeu (nivel 3) nu trebuie utilizate atunci când există riscul de a fi înșăfăcate de către mașini în mișcare.

INSTRUCȚIUNI DE PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE CURATARE SI ÎNTRETINERE:

Curățarea este în responsabilitatea utilizatorului și nivelurile de performanță nu sunt garantate după curățare. Spălare la maxim 40°C. Nu se calcă. Razele UV schimbă aspectul natural galben auriu al mánușii KEVLAR®, fibra devine putin mai închisă la culoare. Chiar dacă această modificare a culorii nu afectează cu nimic proprietățile mánușii, se recomandă păstrarea acesteia într-un loc fără de lumină și rază UV, din motive estetice.

PERFORMANTE:

Nivelurile sunt obținute pe mánușuri (pentru standardul EN388) și pe mánușu întreagă, incluzând toate straturile (pentru standardul EN407). De la cele mai puțin performante (nivelul 0) la cele mai performante (nivelul 4 sau 5). O indică faptul că mánușa are un nivel de performanță sub limita minimă pentru pericolul individual dat. X: indică faptul că mánușa nu a fost supusă testelor sau că metoda de încercare pare să nu convingă concepției mánușii să a materialului.

Cu atât performanța este mai ridicată, cu atât capacitatea mánușii de a rezista riscului asociat este mai mare. Nivelurile de performanță se bază pe rezultatele încercărilor în laborator, care nu reflectă neapărat condițiile reale ale locului de muncă din cauza influenței altor factori diversi, precum temperatură, abradare etc.

(A) Abraziune (de la 0 la 4): Rezistența mánușii la uzură

(B) Tăiere (de la 0 la 5): Rezistența mánușii la tăiere

(C) Rupere (de la 0 la 4): Rezistența mánușii la rupere

(D) Perform (de la 0 la 5): Rezistența mánușii la perforare

(E) Dexteritate (de la 0 la 5): Aptitudinea manuală de a îndeplini o sarcină (abilitate)

(F) Comportamentul la foc (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la flacără

(G) Căldura de contact (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la contactul direct cu pielea la 100°C, 250°C, 350°C sau 500°C

(H) Căldura convective (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la căldura convective

(I) Căldura radiante (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la căldura radiante (care radiază)

(J) Împreșcări mici (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la particulele mici de metal lichid

(K) Împreșcări mari (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la împreșcări mari de metal lichid (Fier la 1400°C)

(L) Frig convective (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la frigul convective

(M) Frig de contact (de la 0 la 4): Capacitatea mánușii de a rezista la frigul de contact

(N) Impermeabilitate la apă (apă 0 sau 1): Capacitatea mánușii de a rezista la penetrația apei

Termikus kockázatok ellen védeő kesztyűk

A 89/686/EG irányelv alapvető követelményeinek és az EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 & EN407:2004 szabványok általános követelményeinek megfelel

ÖSSZETÉTEL (Cikkszám szerint):

KCA15(DP) Kevlar® hőálló kesztyű 250°C, hasíték mandzsetta 15 cm

KPG10(DP) Kevlar® hőálló kesztyű 250°C – bordázott készél 10 cm

HASZNÁLATI ÜTMUTATÓ:

Védekesztő mechanikai és termikus kockázatokkal, a lággal, a kontakt și a sugarzó hővel szemben, az olividő fém kisebb. A fűzős hő és a színátverás nem befolyásolja a kesztyű tulajdonságait, ajánlott a kesztyűt az UV sugárakon.

HASZNÁLATI KÖRÖLKÖLŐK:

A megjelölt felhasználói területeken kívül használhat nem ajánlott. A kesztyű nem tartalmaznak sem rákkeltő, sem toxikus összetevőket. Vígyázzon a kesztyű épségére használhat előtt és közben! Cserélje ki, amennyiben szükséges! A bőrrel való érintkezés érzékeny embereknek allergiás tünetek váltathat ki (termesztes latex, bizonyos kesztyűkkel) a bordázott készélben, ebben az esetben annál fel kifüggeszni a kesztyű használatait, és orvoshoz kell fordulni.

"Felhívjuk a használó figyelmét arra a tényre, hogy a kesztyű nagyon magas szakítószilárdsága (3-es szint) ellenére sem használható mozaigban lévő gép mellett, mely a szálat bekaphatja.

TÁROLÁS:

Tárolás száraz, hűvös, jól szellőző, fényszűrő és fagyolt helyen, eredeti csomagolásban.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

A tisztítás a használó felületről, a teljesítmény szintek néhányat nem garantálta a tisztításkor kerültek meghatározásra (az EN407 mánușai szerint). A védelmi szintek száma 4 fokozat, kivéve a vágással szembeni Ellenállónak, nem százalékban elérhető. A védelmi szinteket jelöl (4 - 5. szint). O az azt mutatja, hogy a kesztyű nem viszgálták.

Minél magasabb a védelmi szint, annál nagyobb a kesztyű ellenállónak képessége (az egész mánușban a védelmi szint, amelyik körülbelül 3-as szint).

A teljesítmény szintek laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak, melyek nem tükröznek feltétlenül a munkahely valós körülményeit.

(A) Kopásállóság (0-tól 4-ig) : A kesztyű dörzsöléssel szembeni ellenállónak képessége

(B) Vágás (indexszám) (0-tól 5-ig) : A kesztyű gázgással szembeni ellenállónak képessége

(C) Továbbszákitó erő (0-tól 4-ig) : A kesztyű továbbszáktálassal szembeni ellenállónak képessége

(D) Átvélykaszászt (N) (0-tól 4-ig) : A kesztyű átvélykaszással szembeni ellenállónak képessége

(E) Fogásbiztonság (0-tól 5-ig) : A feladat elvégzéséhez szükséges cégesgyesség (képesség)

(F) Tüzelő szembeni viselkedés (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége a lángal szemben

(G) Kontakt hő (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége a 100°C, 250°C, 350°C vagy 500°C fokos darabokkal való közvetlen érintkezéssel szemben.

(H) Konvektiv hő (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége a konvektív hővel szemben

(I) Sugár hő (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége a sugarzó hővel szemben

(J) Kis fricscsenések (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége a polycarbonát szemben

(K) Nagy fricscsenések (0-tól 4-ig) : A kesztyű ellenállónak képessége az olavidő fém nagy fricscsenései szemben (140°C-os vas)

(L) Konvektív hideg (0-tól 4-ig) : A kesztyű konvektív hideggel szembeni ellenállónak képessége

(M) Kontakt hideg (0-tól 4-ig) : A kesztyű kontakt hideggel szembeni ellenállónak képessége

(N) Vizálóság (0-tól 1-ig) : A kesztyű vizálósával szembeni ellenállónak képessége

Rukavice za zaštitu od termičkih rizika

u skladu sa osnovnim uvjetima Direktive 89/686/CEE i općim zahtjevima norme EN420:2003+A1:2009 & EN388:2003 & EN407:2004

SASTAV (Po referencama):

KCA15(DP) Rukavice od Kevlar® vlakana, otporne na temperaturu do 250°C, manšeta od špat kože 15 cm

KPG10(DP) rukavice od Kevlar® vlakana, otporne na temperaturu do 250°C – manšeta s rebrastim rubom 10 cm

UPUTE ZA UPOTREBU:

Rukavice za zaštitu od toploških i mehaničkih r

