

## FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II – **TASMINY DCT**



**Descrierea produsului:** Mănuși cu cinci degete confecționate din piele de bovină.

Culoarea pielii este gri, iar a țesăturii roșie. Lungimea: circa 260 mm. Mărime: 10

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6,1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6,2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6,3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6,4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

**Semnificația marcajelor:** Pe fiecare produs:

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
<b>DCT</b>	Logo	Pe etichetă sau pe produs
<b>TASMINY</b>	Model și cod produs	
<b>CE</b>	Marcaj de conformitate european	
<b>10</b>	Mărime	
	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare	
	Atenționare instrucțiuni	

**Transport:** Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

**Atenție: Asigură protecție doar în zona palmei**

**Atenție: Materialele utilizate conțin oxizi de crom; deși conținutul lor în Cr VI este în limitele impuse prin standardul armonizat, mănușile pot produce iritații pe mâinile sensibile.**

Nu se utilizează la manipularea lichidelor.

Mănușile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.

**Atenție!** A nu se utiliza mănușile lângă o mașină în mișcare.

**Atenție!** Înainte de reutilizare se verifică mănușile să nu prezinte rupturi sau sfâșieri, iar interiorul să fie uscat.

**Instrucțiuni de curățare, întreținere :** Curățarea se face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere.

**Depozitarea și păstrarea** trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10...25 C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1m)

**Termen limită de păstrare în depozitare:** Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul devine rigid.

**Termen limită de utilizare:** Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate – uzate, descusute, găurite, arse.