

FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție – **SPINNER DCT**

Descrierea produsului: Mănuși confecționate din piele de vită, cu manșetă din piele șpalt, cusute cu fir Kevlar rezistent la căldură. Culoare: verde. Mărime: 10. Sunt concepute pentru a proteja mâinile de căldură sau de scânteii, fiind potrivite pentru sudare.

Nu este recomandată expunerea la solvenți organici și derivații lor, lubrifianți, uleiuri, uleiuri minerale și apă.

Mănușile contaminate cu noroi gros trebuie să fie curățate și lăsate să se usuce liber la temperatura camerei. Folosiți întotdeauna mănuși ce au mărimea potrivită și înainte de fiecare utilizare, verificați starea lor. Nu folosiți niciodată mănuși rupte, găurite sau altfel deteriorate.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

Modelul este totodată conform standardelor următoare:

- 4 (din maxim 4), față de comportare la foc;
- 1 (din maxim 4), față de căldură de contact;
- 3 (din maxim 4), față de căldură radiantă;
- 4 (din maxim 4), față de căldură de convecție;

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Mănușile sunt concepute pentru a proteja mâinile de căldură sau de scânteii, fiind potrivite pentru sudare. Potrivirea produsului trebuie verificată pe fiecare aplicație ca parte a Programului de evaluare a riscului de utilizatori finali.

Utilizați mănușile de protecție numai pentru scopul indicat și mărimea potrivită. Verificați mănușa înainte de utilizare. Nu folosiți niciodată mănuși cu defecte.

Nici unul dintre materialele sau procesele utilizate în fabricarea acestor produse este cunoscut a fi dăunătoare purtătorului.

DEPOZITARE: De preferat mănușile vor fi depozitate în loc uscat și răcoros, în ambalajul original și departe de razele directe ale soarelui.

ÎNTREȚINERE: Nu este recomandată expunerea la solvenți organici și derivații lor, lubrifianți, uleiuri, uleiuri minerale și apă. Mănușile contaminate cu noroi gros trebuie să fie curățate și lăsate să se usuce liber la temperatura camerei.

Atât mănușile noi cât și cele folosite trebuie verificate înainte de a fi purtate pentru a vă asigura că nu sunt semne de deteriorare.