

## FIȘĂ TEHNICĂ



Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice, categoria II PPE– **DIPPER VERDE**




**Descrierea produsului:** Mănuși tricotate cu manșetă elastică, imersate parțial în latex natural, pe palmă și degete cu tratament antiderapant. Au formă ergonomică. Culoarea pentru tricot este galbenă, iar pentru latex verde. Mărimi: 8 - 10.

**Performanțe:** Mănușile sunt proiectate astfel încât să respecte prevederile Regulamentului European (EU) 2016/425 și cerințele esențiale de securitate și sănătate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat.

Semnificația nivelurilor de performanță este conform tabelului următor:

Standard de referință	Caracteristică, unitate de măsură	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
6.1/SR EN 388:2016	Rezistență la abraziune (număr de cicluri)	100	500	2000	8000	-
6.2/SR EN 388:2016	Rezistență la tăiere prin tranșare (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
6.3/SR EN 388:2016	Rezistență la sfâșiere, N	10	25	50	75	-
6.4/SR EN 388:2016	Rezistență la perforare, N	20	60	100	150	-

**Semnificația marcajelor:** Pe fiecare produs

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
<b>DCT</b>	Denumire producător	Pe etichetă sau pe produs
<b>DIPPER VERDE ECO</b>	Model	
	Marcaj de conformitate european	
<b>8 - 10</b>	Mărime	
	Standard respectat + pictogramă riscuri mecanice + niveluri de performanță față de abraziune, tăiere-tranșare, sfâșiere, perforare	
	Atenționare instrucțiuni	

**Transport:** Transportul trebuie să se facă cu mijloace de transport acoperite.

**Atenție:** Asigură protecție doar în zona palmei

Mănușile se vor purta la mărimea adecvată dimensiunilor mâinilor purtătorului.

**Atenție!** A nu se utiliza mănușile lângă o mașină în mișcare.

**Atenție!** Înainte de reutilizare se verifică mănușile să nu prezinte rupturi sau sfâșieri, iar interiorul să fie uscat.

**Instrucțiuni de curățare, întreținere :** Curățarea se face numai prin periere sau prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată și periere.

**Depozitarea și păstrarea:** trebuie să se facă în încăperi curate, la temperatura de 10...25 C și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare, precum și a surselor de căldură (distanța față de sursele de căldură să fie de min. 1m)

**Termen limită de păstrare în depozitare:** Mănușa se scoate din uz, chiar dacă nu a fost folosită, când materialul devine rigid.

**Termen limită de utilizare:** Se scot din uz când la examinare se constată că prezintă porțiuni subțiate, deteriorate – uzate, descusute, găurite, arse.