






INSTRUCIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTRETINERE

Această îmbrăcămintă de lucru este destinată pentru protecția la riscuri minime, în special față de influențele climaterice. Înainte de utilizare, încercați îmbrăcămintea și folosiți mărimea corectă, conform pictogramei de pe eticheta cusută pe produs. Înainte de utilizare verificați starea acesteia; nu folosiți îmbrăcămintă murdară sau deteriorată.

Depozitarea și întreținerea: Îmbrăcămintea de lucru trebuie depozitată într-un loc uscat și curat, la temperaturi între 5°C și 40°C. Razele directe ale soarelui pot influența defavorabil ciclul de viață al produselor. După utilizare mențineți această îmbrăcămintă de lucru în condiții de curățenie. Reziduurile, impuritățile, nisipul, materialele de construcție etc. pot contribui la deteriorarea mecanică mai rapidă. Perioada de depozitare nu ar trebui să depășească 10 ani. Nu folosiți îmbrăcămintea de lucru după această perioadă.

Marcare: Eticheta este cusută în interiorul îmbrăcămintei poziționată vizibil.

La utilizarea și întreținerea acestui produs urmați instrucțiunile date pe etichetele cusute cu pictograme:

	Spălare la 30°C.
	A nu se albi cu produse care eliberează clor.
	A nu se usca în mașina de uscat cu centrifugă.
	A nu se călca.
	A nu se folosi metodele de curățare chimică.